

Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 201

ID edificio 1129269

Località BARBA

Via

VIA DELLA MAGONA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 201

ID edificio 1129270

Località BARBA

Via

VIA DELLA MAGONA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di orto

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Elementi decorativi

Modifiche fabbicato

Manomissioni murari --

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 201

ID edificio 1129271

Località BARBA

Via

VIA DEL CANTONE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	3	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici marcapiano, zoccolature angolari e altri elementi decorativi
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 202

ID edificio 1231305

Località BARBA

Via VIA STATALE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Comme	erciale al dettaglio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 203

ID edificio 1231307

Località BARBA

Via

VIA STATALE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 204

ID edificio 1532408

Località FERRUCCIA

Via VIA DI BRANA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 205

ID edificio 1631393

Località FERRUCCIA

Via VIA DI BRANA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi	NO
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenzia	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzia	ale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano	Residenzia	ale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NC)	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminteri	rato NO)	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 206

ID edificio 1800022

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA RUBATTORNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Deposi	ito	Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 207

ID edificio 728173

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA DELLA TENUTA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Parzialmente crollate
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi

Presenza di orto NO Elementi decorativi Altri elementi decorati Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari --

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 208

ID edificio 8241

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA DI CAMPIGLIO ALLA STELLA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 208

ID edificio 8242

Località SANTONOVO

Via

VIA DELLE MIMOSE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residen	ziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residen	ziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici marcapiano, zoccolature angolari
Presenza di seminterr	rato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 208

ID edificio 8243

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA DI CAMPIGLIO ALLA STELLA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 209

ID edificio 102421

Località VALENZATICO

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 209

ID edificio 102422

Località VALENZATICO

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Commerciale al dettaglio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate e altri elementi decorativi
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 210

ID edificio 1229128

Località BARBA

Via

VIA DELLA MAGONA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in mattone a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 211

ID edificio 152730

Località VIGNOLE

Via

VIA STATALE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	rato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 212

ID edificio 162514

Località VIGNOLE

Via VIA STATALE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Commerciale al dettaglio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 213

ID edificio 881

Località FERRUCCIA

Via

VIA PODERE GABRIELE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani		Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 214

ID edificio 167

Località CASERANA

Via

VIA DI MEZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 215

ID edificio 92

Località CASERANA

Via VIA NUOVA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residen	ziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residen	ziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	rato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 215

ID edificio 93

Località CASERANA

Via VIA NUOVA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 216

ID edificio 407

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA SCOPETANA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre o porte tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --

Aggiunta di terrazzini o balconi



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 217

ID edificio 414

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA SCOPETANA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 218

ID edificio 382

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DI FORROTTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Autorimessa e deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 219

ID edificio 378

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA DI FORROTTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 220

ID edificio 202

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
		Flows anti-decorativi	

Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterrato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 220

ID edificio 203

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione STALLA/FIENILE/ALLEVAMENTO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Deposito A padiglione
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Parzialmente crollate
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 221

ID edificio 85

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA RUBATTORNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenzia	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzia	ale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	N	O	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato S	I	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o No	0	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 222

ID edificio 84

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA RUBATTORNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	Sostituzione di materiali originali
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 223

ID edificio 373

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA DI FORROTTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 223

ID edificio 374

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA DI FORROTTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 224

ID edificio 375

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA DI FORROTTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 225

ID edificio 200

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre o porte tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 225

ID edificio 201

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	NO A due falde
Han minung kamun	Danislamaial	_	Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenzial	е	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzial	е	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	NO		Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO		Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO		Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 226

ID edificio 135

LocalitàSANTONOVO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Parzialmente crollate
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento (con porte)
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Presenza di orto	NO	Elementi decorativi
Presenza di seminterrato	NO	Manomissioni murari
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 227

ID edificio 116

Località SANTONOVO

Via

VIALE EUROPA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Commerciale al dettaglio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 228

ID edificio 126

Località SANTONOVO

Via

VIA DEL SANTONOVO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di una scala esterna



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 229

ID edificio 1800023

Località CAMPIGLIO

Via

VIA DELLE SCOPERTE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione --

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra			Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 230

ID edificio 72335

Località CAMPIGLIO

Via

VIA DELLE SCOPERTE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con sterrato

SI

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 231

ID edificio 10217

Località QUARRATA

Via VIALE EUROPA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 232

ID edificio 102223

Località VALENZATICO

Via

VIA POGGIO DESTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con sterrato

SI

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Parzialmente crollate
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	Tamponamento delle forature



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 233

ID edificio 1023912

Località VALENZATICO

Via

VIA BEL RIPOSO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 234

ID edificio 112429

Località VALENZATICO

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 234

ID edificio 112429

Località VALENZATICO

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. INDUSTRIALE/COMMERCIALE/CAPANNONE

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 235

ID edificio 397

Località VIGNOLE

Via VIA STATALE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Deposito A padiglione
Uso piano terra	Mobilificio con esposizion	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Mobilificio con esposizion	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 235

ID edificio 398

Località VIGNOLE

Via

VIA STATALE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi Tipo copertura	Deposito A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 236

ID edificio 131

Località CASINI

Via

VIA NUOVA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenzi	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzi	ale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	N	0	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterr	ato N	0	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 237

ID edificio 132

Località CASINI

Via VIA NUOVA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Annesso agricolo
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Agrico	la e funzioni conne	Stato copertura	
Uso primo piano	Agrico	la e funzioni conne	Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 238

ID edificio 359

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA COLLE LUNGO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 239

ID edificio 315

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DI GUADO O GRANCHIAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato SI	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 239

ID edificio 316

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DI GUADO O GRANCHIAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murar	i
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 239

ID edificio 324

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DI GUADO O GRANCHIAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	r ato SI	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 240

ID edificio 328

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DI GUADO O GRANCHIAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Non rilevabile
		Stato infissi	Non rilevabile
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 241

ID edificio 279

Località MONTEMAGNO

Via

VIA DI GUADO O GRANCHIAIE

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con sterrato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenz	ziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenz	ziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	ı	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato I	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o d	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 242

ID edificio 263

aggetto

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
•			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	0	NO	Modifiche fabbicato	Chiusura di volumi non in



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 243

ID edificio 260

Località MONTEMAGNO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 244

ID edificio 262

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter		Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 245

ID edificio 266

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
·		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 246

ID edificio 265

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Autorimessa A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminteri	NO rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 247

ID edificio 287

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA BONACCORSO DA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con sterrato

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate e altri elementi decorativi
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 248

ID edificio 421

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA BONACCORSO DA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
·		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 248

ID edificio 422

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA BONACCORSO DA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 249

ID edificio 226

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO A due folde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Tipo copertura Stato copertura	A due falde Senza deterioramenti
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre e porte tradizionali senza oscuranti
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 249

ID edificio 227

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 249

ID edificio 228

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO A padiglione
•	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde Tipo murature	In cotto Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano		Stato murature	vista Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 250

ID edificio 298

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA ANTONIO NOCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 251

ID edificio 297

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA ANTONIO NOCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano	 	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
•		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate e altri elementi decorativi
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 251

ID edificio 299

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA ANTONIO NOCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	3		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenz	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenz	ale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenz	ale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	N	0	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminter	rato N	0	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o N	0	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 251

ID edificio 300

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA ANTONIO NOCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residen	ziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residen	ziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
гол — г			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 251

ID edificio 301

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA ANTONIO NOCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato SI	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 252

ID edificio 234

Località CAMPIGLIO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 252

ID edificio 235

Località CAMPIGLIO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Tipo copertura Stato copertura	Senza deterioramenti
•	Residenziale	•	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano		-	vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	Tamponamento delle forature
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 253

ID edificio 230

Località CAMPIGLIO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 253

ID edificio 231

Località CAMPIGLIO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Presenza di orto NO Elementi decorativi -Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari --

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 253

ID edificio 232

Località CAMPIGLIO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre o porte tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di terrazzini o balconi



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 253

ID edificio 233

Località CAMPIGLIO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Presenza di orto NO Elementi decorativi -Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari --

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 254

ID edificio 238

Località CAMPIGLIO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 254

ID edificio 239

LocalitàCAMPIGLIO

Via

VIA BOSCHETTI E CAMPANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 254

ID edificio 240

Località CAMPIGLIO

Via

VIA COLLIMOZZI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 255

ID edificio 254

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA LEANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Turistico	o-ricettiva	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Turistico	o-ricettiva	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre e porte tradizionali senza oscuranti
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 255

ID edificio 255

LocalitàMONTEMAGNO

Via VIA LEANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminteri	rato SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 256

ID edificio 461

LocalitàMONTEMAGNO

Via VIA LEANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminter	NO rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 257

ID edificio 460

Località MONTEMAGNO

Via VIA LEANO

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 258

ID edificio 462

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA LEANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	1	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 259

ID edificio 532

Località **LUCCIANO**

Via

VIA CANCHERINI

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre o porte tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato SI	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 259

ID edificio 533

Località LUCCIANO

Via

VIA CANCHERINI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A una falda
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Presenza di orto NO Elementi decorativi --Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari --

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 259

ID edificio 534

Località **LUCCIANO**

Via

VIA CANCHERINI

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di sottotetto

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano		Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 260

ID edificio 708

Località QUARRATA

Via

VIA RUGGERO LEONCAVALLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2		Annessi	Autorimessa e deposito
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenz	iale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenz	iale	Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto	N	10	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato S	SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o N	10	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 261

ID edificio 709

Località QUARRATA

Via

VIA RUGGERO LEONCAVALLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	1	Annessi NO)
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 262

ID edificio 13198

Località QUARRATA

Via

VIA BIANCOSPINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 263

ID edificio 131925

Località QUARRATA

Via VIA ASSISI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	ON C	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 264

ID edificio 13195

Località QUARRATA

Via

VIA DI COLECCHIO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con sterrato

NO

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenzia	nle	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzia	ale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NC	O	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato NO)	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 265

ID edificio 1319888

Località QUARRATA

Via

VIA DI COLECCHIO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici marcapiano, zoccolature angolari
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 266

ID edificio 852

Località QUARRATA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 266

ID edificio 853

Località QUARRATA

Via VIA MAGIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 267

846

ID edificio

Località QUARRATA

Via

VIA MAGIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Industriale e artigianale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 268

ID edificio 841

Località QUARRATA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A una falda
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 268

ID edificio 842

Località QUARRATA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenzia	le	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzia	le	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NC)	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato NC)	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	N C)	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 269

ID edificio 802

Località QUARRATA

Via VIA PISTOIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 269

ID edificio 821

Località QUARRATA

Via VIA FIUME

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Piana
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 270

ID edificio 815

Località QUARRATA

Via VIA FIUME

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 271

ID edificio 145

Località QUARRATA

Via VIA FIUME

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Terziar	io direzionale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Terziar	io direzionale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Terziar	io direzionale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici marcapiano, zoccolature angolari
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 272

ID edificio 788

Località QUARRATA

Via VIA PISTOIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 273

ID edificio 781

Località QUARRATA

Via

VIA MONTALBANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Commerciale al dettaglio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 274

ID edificio 82

Località QUARRATA

Via

VIA BONACCORSO DA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Terziario direzionale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Terziario direzionale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 275

ID edificio 710

Località QUARRATA

Via

VIA VITTORIO VENETO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Terziario di servizio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Terziario di servizio	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 276

ID edificio 709

Località QUARRATA

Via

VIA VITTORIO VENETO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 277

ID edificio 673

Località QUARRATA

Via

VIA DANTE ALIGHIERI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 278

ID edificio 702

Località QUARRATA

Via

VIA VITTORIO VENETO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residen	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residen	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 279

ID edificio 703

Località QUARRATA

Via

VIA VITTORIO VENETO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Lotto produttivo pavimentato o asfaltato

Numero di piani	1		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Indust	riale e artigianale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano			Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 279

ID edificio 704

Località QUARRATA

Via

VIA VITTORIO VENETO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 280

ID edificio 32

Località QUARRATA

Via VIA LARGA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Commerciale al dettaglio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 281

ID edificio 585

Località QUARRATA

Via

VIA SAN LORENZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 282

ID edificio 140

Località QUARRATA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 282

ID edificio 141

Località QUARRATA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 282

ID edificio 142

Località QUARRATA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di orto

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati

Elementi decorativi

Modifiche fabbicato

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 283

ID edificio 203

Località TIZZANA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Con lesioni e/o cedimenti
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in mattone a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 284

ID edificio 222

Località CATENA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2		Annessi	Autorimessa
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Agricol	a e funzioni conne	Stato copertura	Parzialmente crollate
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano			Tipo murature	Di altro tipo
Uso terzo piano			Stato murature	Parzialmente crollate
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 285

ID edificio 209

Località TIZZANA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 286

ID edificio 624

Località CATENA

Via

VIA COSTAGLIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Autorimessa e deposito Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra e altri elementi decorativi
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 286

ID edificio 625

Località CATENA

Via

VIA COSTAGLIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Lotto produttivo sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Industriale e artigianale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano		Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano	 	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
•		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 287

ID edificio 532

Località CASINI

Via

VIA COSTAGLIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Autorimessa
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 288

ID edificio 518

Località CASINI

Via

VIA COSTAGLIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenzi	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzi	ale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	N	0	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterra	ato N	0	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 288

ID edificio 519

Località CASINI

Via

VIA COSTAGLIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 289

ID edificio 649

Località CATENA

Via

VIA STATALE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 290

ID edificio 457

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DELLE PRUNAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Deposito e agricolo Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Parzialmente crollate
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 291

ID edificio 455

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DELLE PRUNAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Presenza di orto NO Elementi decorativi -Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari --

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 292

ID edificio 458

LocalitàMONTEMAGNO

Via VIA LEANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Stemma padronale

Presenza di orto NO Elementi decorativi Stemma padronale Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari --

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 293

ID edificio 459

LocalitàMONTEMAGNO

Via VIA LEANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Non rilevabile perché in ristrutturazione
		Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 294

ID edificio 453

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DELLE PRUNAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 295

ID edificio 452

LocalitàMONTEMAGNO

Via

VIA DELLE PRUNAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione STALLA/FIENILE/ALLEVAMENTO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Non rilevabile perché in ristrutturazione
		Stato infissi	

Presenza di orto NO Elementi decorativi -Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari -Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato --



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 296

ID edificio 374

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE PRUNAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rileval	bile	Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto	NC)	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NC)	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NC)	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 297

ID edificio 373

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE PRUNAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 298

ID edificio 373

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE PRUNAIE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 299

ID edificio 388

Località LUCCIANO

Via

VIA BONACCORSO DA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani		Annessi N	0
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	•
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 300

ID edificio 387

Località LUCCIANO

Via

VIA BONACCORSO DA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 301

ID edificio 400

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani		Annessi N	О
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 302

ID edificio 399

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi [
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
		Manomissioni murari	
Presenza di seminter			
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 303

ID edificio 432

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
·			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	0	NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 304

ID edificio 1800024

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani		Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura -	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Droconzo di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di orto	NO		
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 305

ID edificio 412

Località LUCCIANO

Via

VIA DEL GOZIO

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	0	NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 306

ID edificio 413

Località LUCCIANO

Via

VIA DEL GOZIO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Deposito A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminter	NO rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 307

ID edificio 414

Località LUCCIANO

Via

VIA DEL GOZIO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 308

ID edificio 513

Località LUCCIANO

Via

VIA CANCHERINI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani	1		Annessi	NO
			Tipo copertura	A una falda
Uso piano terra	Residenzia	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano			Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
USO terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	0	Elementi decorativi	Cornici marcapiano, zoccolature angolari
Presenza di seminterr	ato No	0	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	s S	I	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 308

ID edificio 514

Località **LUCCIANO**

Via

VIA CANCHERINI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	in pietra
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterra	ato SI	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 308

ID edificio 515

Località LUCCIANO

Via

VIA CANCHERINI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	3		Annessi	NO
			Tipo copertura	A una falda
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Reside	nziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 308

ID edificio 517

Località LUCCIANO

Via

VIA CANCHERINI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di orto

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Elementi decorativi

Modifiche fabbicato

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 309

ID edificio 561

Località LUCCIANO

Via

VIA DEL BARGO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di corpi chiusi in aggetto e tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 309

ID edificio 562

Località LUCCIANO

Via

VIA DEL BARGO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Autorimessa e deposito Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano Uso terzo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
·		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminteri	rato SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o SI	Modifiche fabbicato	Aggiunta di corpi chiusi in aggetto



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 310

ID edificio 570

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	r ato SI	Manomissioni murari	Tamponamento delle forature
Presenza di sottotetto	n NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 311

ID edificio 371

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	O	SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 312

ID edificio 1800025

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani		Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra		Stato copertura	
Uso primo piano	Deposito	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi -	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 313

ID edificio 316

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	O	SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 314

ID edificio 315

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 315

ID edificio 314

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 316

ID edificio 311

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLE POGGIOLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Autorimessa e deposito Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 317

ID edificio 319

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 318

ID edificio 306

Località LUCCIANO

Via

VIA DELLA GORGA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco con sterrato

NO

SI

Numero di piani	3	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 319

ID edificio 321

aggetto e tettoie o coperture

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Annesso agricolo A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di corpi chiusi in



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 320

ID edificio 300

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani	1		Annessi	NO
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Indust	riale e artigianale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano			Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature
Presenza di sottotetto	o	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 320

ID edificio 301

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 321

ID edificio 302

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi Tipo coportura	NO A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Tipo copertura Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano Uso secondo piano	Residenziale 	Tipo gronde Tipo murature	In cotto Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano		Stato murature	vista Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminteri	NO rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 321

ID edificio 303

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 321

ID edificio 304

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 322

ID edificio 324

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani		Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 323

ID edificio 1115

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Autorimessa
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 324

ID edificio 1111

Località LUCCIANO

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativ	i
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni mura	ari
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicate	0



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 325

ID edificio 278

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani		Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 326

ID edificio 663

Località QUARRATA

Via

VIA TAGLIAMENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre o porte tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato SI	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 327

ID edificio 583

Località QUARRATA

Via

VIA DELLA VIGNA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito e agricolo
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenzi	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzi	ale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
•			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	S	I	Elementi decorativi	Cornici marcapiano, zoccolature angolari
Presenza di seminterr	ato S	1	Manomissioni murari	Tamponamento delle forature
Presenza di sottotetto	o N	0	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 328

ID edificio 637

Località QUARRATA

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	in pietra
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre o porte tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 329

ID edificio 1105

originali

Località **LUCCIANO**

Via

VIA DI LUCCIANO

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	Sostituzione di materiali

Modifiche fabbicato Presenza di sottotetto NO



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 330

ID edificio 1117

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 331

ID edificio 1117

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 332

ID edificio 1118

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 333

ID edificio 1120

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di orto

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati

Elementi decorativi

Modifiche fabbicato

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 334

ID edificio 1800026

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra			Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 335

ID edificio 1123

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2	Annessi	10
		Tipo copertura -	-
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura -	-
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde -	-
Uso secondo piano		Tipo murature -	-
Uso terzo piano		Stato murature -	-
Uso piani superiori		Tipo infissi -	-
		Stato infissi -	-
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi -	-
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari -	-
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato -	-



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 336

ID edificio 961

Località BURIANO

Via VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 337

ID edificio 1800027

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Deposit	0	Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	O	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 338

ID edificio 963

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 339

ID edificio 679

Località QUARRATA

Via

VIA RUGGERO LEONCAVALLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre e porte tradizionali senza oscuranti
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e

Presenza di orto NO Elementi decorati

riquadrature in pietra

Presenza di seminterrato SI Manomissioni murari --

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 340

ID edificio 678

Località QUARRATA

Via

VIA RUGGERO LEONCAVALLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici marcapiano,

Presenza di orto NO Elementi decorativi comici malcapiano, zoccolature angolari

Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari -- Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 341

ID edificio 168

Località BURIANO

Via

VIA DEL POLLAIOLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 342

ID edificio 443

Località QUARRATA

Via VIA FOLONICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi Tipo copertura	Deposito A padiglione
Uso piano terra	Terziari	o di servizio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Terziari	o di servizio	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 343

ID edificio 586

Località QUARRATA

Via

VIA SAN LORENZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 344

ID edificio 570

Località QUARRATA

Via

VIA SAN LORENZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 344

ID edificio 571

Località QUARRATA

Via

VIA SAN LORENZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi	NO
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Reside	nziale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 345

ID edificio 886

Località QUARRATA

Via

VIA DEI RONCHI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	1	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	n NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 346

ID edificio 565

Località QUARRATA

Via

VIA DEI PRETELLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 347

ID edificio 192

Località QUARRATA

Via

VIA DEI PRETELLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 348

ID edificio 193

Località QUARRATA

Via

VIA DEI PRETELLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	Tamponamento delle forature
Presenza di sottotetto	NO NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 349

ID edificio 896

Località QUARRATA

Via

VIA DEI RONCHI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 350

ID edificio 897

Località QUARRATA

Via

VIA DEI RONCHI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e annesso agricolo
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate e altri elementi decorativi
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 351

ID edificio 899

Località QUARRATA

Via

VIA DEI RONCHI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 352

ID edificio 202

Località QUARRATA

Via

VIA DEI PRETELLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 353

ID edificio 915

Località QUARRATA

Via

VIA BURIANESE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 354

ID edificio 916

Località COLLE

Via

VIA BURIANESE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Turistico-ricettiva	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Turistico-ricettiva	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 355

ID edificio 918

Località COLLE

Via

VIA BURIANESE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 356

ID edificio 917

Località COLLE

Via

VIA BURIANESE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 357

ID edificio 877

Località QUARRATA

Via

VIA LASTRUCCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi	NO
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Resider	nziale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso terzo piano			Ctata marrinations	
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	0	SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 358

ID edificio 910

Località **COLLE**

Via

VIA FONTEMORANA

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 359

ID edificio 908

Località COLLE

Via

VIA FONTEMORANA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenzia	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzia	ale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NC)	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato NC)	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 360

ID edificio 912

Località COLLE

Via

VIA FONTEMORANA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non verificabile

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 361

ID edificio 313

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	in ristrutturazione	Stato copertura	
Uso primo piano	in ristrutturazione	Tipo gronde	
Uso secondo piano	in ristrutturazione	Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 362

ID edificio 1800028

Località TIZZANA

Via

VIA MONTEMAGNO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra			Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 363

ID edificio 317

Località TIZZANA

Via

VIA SAN MARTINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 364

ID edificio 314

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 365

ID edificio 314

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 366

ID edificio 368

Località TIZZANA

Via

VIA DEL BIGIO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminterrato	SI	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 367

ID edificio 368

Località TIZZANA

Via

VIA DEL BIGIO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Presenza di ortoSIElementi decorativi--Presenza di seminterratoSIManomissioni murari--Presenza di sottotettoNOModifiche fabbicato--



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 368

ID edificio 921

Località COLLE

Via

VIA LUNGA RIACCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani		Annessi N	0
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 369

ID edificio 999995

Località TIZZANA

Via

VIA CORNIOLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra			Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 370

ID edificio 365

Località TIZZANA

Via

VIA CORNIOLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 370

ID edificio 366

Località TIZZANA

Via

VIA CORNIOLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Annesso agricolo
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Oso terzo piano			Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 371

ID edificio 348

Località TIZZANA

Via

VIA DELLE PIASTRE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano		Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato SI	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 372

ID edificio 1800010

Località TIZZANA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione --

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani	1		Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra			Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 373

ID edificio 319

Località COLLE

Via

VIA SAN MARTINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano		Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO SI	Elementi decorativi Manomissioni murari	
Presenza di seminter	r ato SI	wanomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 374

ID edificio 1800029

Località TIZZANA

Via

VIA SAN MARTINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	1	Annessi NO	C
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Autorimessa	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 375

ID edificio 320

Località COLLE

Via

VIA SAN MARTINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Flementi decorativi	

Presenza di orto SI Elementi decorativi -Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari --

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 376

ID edificio 321

Località COLLE

Via

VIA SAN MARTINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri		Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto		Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 377

ID edificio 326

Località COLLE

Via

VIA SAN MARTINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminter	NO rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 378

ID edificio 328

Località TIZZANA

Via

VIA SAN MARTINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Autorimessa e annesso agricolo A due falde
Uso piano terra Uso primo piano	Residenziale Residenziale	Stato copertura Tipo gronde	Senza deterioramenti In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso piani superiori		Stato murature Tipo infissi	Con lesioni e/o fessure Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto Presenza di seminter	SI rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 379

ID edificio 580

Località TIZZANA

Via

VIA POZZACHERA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 380

ID edificio 580

Località TIZZANA

Via

VIA POZZACHERA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 381

ID edificio 575

Località TIZZANA

Via

VIA POZZACHERA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito e agricolo
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	rato SI	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 382

ID edificio 299

Località CASERANA

Via VIA NUOVA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi	Annesso agricolo
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	e	Stato copertura	Parzialmente crollate
Uso primo piano	Residenziale	e	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano	Residenziale	9	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Parzialmente crollate
Uso piani superiori			Tipo infissi	Porte di legno tradizionali a pannello pieno
			Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto	NO		Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	ato NO		Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 383

ID edificio 581

Località TIZZANA

Via

Modifiche fabbicato

VIA POZZACHERA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di sottotetto

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	in ristrutturazione	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	in ristrutturazione	Tipo gronde	
Uso secondo piano	in ristrutturazione	Tipo murature	Non rilevabile
Uso terzo piano		Stato murature	Non rilevabile
Uso piani superiori		Tipo infissi	Non rilevabile
		Stato infissi	Non rilevabile
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 384

ID edificio 382

Località TIZZANA

Via

VIA SAN MICHELE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 384

ID edificio 383

Località TIZZANA

Via

VIA SAN MICHELE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminteri	SI rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 385

ID edificio 288

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenzi	ale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzi	ale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	N	0	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato N	0	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	N	0	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 385

ID edificio 289

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	1	Annessi Tipo copertura	NO Piana
Uso piano terra Uso primo piano	Residenziale	Stato copertura Tipo gronde	Senza deterioramenti In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso piani superiori		Stato murature Tipo infissi	Senza deterioramenti Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminteri	NO rato SI	Elementi decorativi Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 386

ID edificio 291

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	1	Annessi Tipo copertura	Autorimessa A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano Uso secondo piano		Tipo gronde Tipo murature	In cotto Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano Uso piani superiori		Stato murature	Senza deterioramenti
Oso plani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 386

ID edificio 292

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenzial	le	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzial	le	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO)	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminter	rato NO)	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO)	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 387

ID edificio 286

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Autorimessa
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterra	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 387

ID edificio 287

Manomissioni murari Tamponamento delle forature

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 387

ID edificio 290

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 387

ID edificio 293

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di orto

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Elementi decorativi

Modifiche fabbicato

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 387

ID edificio 294

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

Stato di occupazione non occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in mattone a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 388

ID edificio 277

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 389

ID edificio 278

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 389

ID edificio 279

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 390

ID edificio 274

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di orto

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Elementi decorativi

Modifiche fabbicato

Manomissioni murari Tamponamento delle forature



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 390

ID edificio 275

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non verificabile

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Industriale e artigianale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 390

ID edificio 276

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	in ristrutturazione	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	in ristrutturazione	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti

Presenza di orto NO Elementi decorativi --

Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari Modifica forma delle forature

Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato -



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 391

ID edificio 271

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 392

ID edificio 267

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato


Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in

pietra o decorate

Manomissioni murari --Presenza di seminterrato NO Modifiche fabbicato Presenza di sottotetto NO



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 392

ID edificio 268

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 392

ID edificio 269

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	1		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricol	a e funzioni conne	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano			Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Non rilevabile
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Prevalentemente mancanti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 392

ID edificio 270

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in mattone a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Non rilevabile
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 393

ID edificio 265

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 393

ID edificio 266

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 393

ID edificio 272

Località TIZZANA

Via

VIA BARONCIATICA

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato SI	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 394

ID edificio 241

Località TIZZANA

Via

PIAZZA DELLA CHIESA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A una falda
Uso piano terra	Terziario di servizio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 395

ID edificio 244

Località TIZZANA

Via VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 395

ID edificio 245

Località TIZZANA

Via

PIAZZA DELLA CHIESA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminter		Manomissioni murari	
Presenza di sottotett		Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 396

ID edificio 248

Località TIZZANA

Via VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 397

ID edificio 246

Località TIZZANA

Via

VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	Autorimessa
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
occ to: 20 piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 398

ID edificio 379

Località TIZZANA

Via

VIA SAN MICHELE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 399

ID edificio 256

Località **TIZZANA**

Via VIA DI POZZO

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

> NO NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
·		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 400

ID edificio 261

Località TIZZANA

Via

VIA CIULLINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	SI	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 401

ID edificio 258

Località TIZZANA

Via

VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 401

ID edificio 259

Località TIZZANA

Via

VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi Tipo copertura	NO A padiglione
Uso piano terra	Reside	enziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	enziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Reside	enziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 402

ID edificio 378

Località TIZZANA

Via

VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Con lesioni e/o cedimenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	0	NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 403

ID edificio 460

Località TIZZANA

Via

VIA DI BRUNELLA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

SI

Stato di occupazione non verificabile

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 404

ID edificio 398

Località TIZZANA

Via VIA MARTELLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 404

ID edificio 399

Località TIZZANA

Via

VIA MARTELLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra

Presenza di seminterrato NO Manomissioni murari -Presenza di sottotetto NO Modifiche fabbicato --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 404

ID edificio 400

Località TIZZANA

Via

VIA MARTELLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Autorimessa Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici o zoccolature e riquadrature in pietra

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 405

ID edificio 396

Località TIZZANA

Via

VIA MARTELLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi	NO
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Reside	nziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		SI	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 406

ID edificio 408

Località TIZZANA

Via VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Parzialmente crollate
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Parzialmente crollate
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 407

ID edificio 403

Località TIZZANA

Via

VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 407

ID edificio 405

Località TIZZANA

Via VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 408

ID edificio 535

Località CATENA

Via

VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
•		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Cornici marcapiano, zoccolature angolari e altri elementi decorativi
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 409

ID edificio 419

Località CATENA

Via VIA DI POZZO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 410

ID edificio 337

Località LUCCIANO

Via

VIA DI BINDINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminter	NO rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 411

ID edificio 339

Località LUCCIANO

Via

VIA DI BINDINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani		Annessi No	0
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 412

ID edificio 341

Località LUCCIANO

Via

VIA DI BINDINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Numero di piani		Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 413

ID edificio 1800031

Località LUCCIANO

Via

VIA DI BINDINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Numero di piani		Annessi N	O
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Duccesso di cute	NO	Elementi decorativi	
Presenza di orto	NO	Liementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 414

ID edificio 1800032

Località LUCCIANO

Via

VIA DI BINDINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Numero di piani		Annessi No	0
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 414

ID edificio 1800033

Località LUCCIANO

Via

VIA DI BINDINO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Numero di piani		Annessi N	O
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Duccesso di cute	NO	Elementi decorativi	
Presenza di orto	NO	Liementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 415

ID edificio 327

Località LUCCIANO

Via

VIA DI MAONE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 416

ID edificio 325

Località LUCCIANO

Via

VIA RIO DELLA TRAVE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Altri elementi decorativi
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 417

ID edificio 402

Località LUCCIANO

Via

VIA LECCETO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
-		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	in pietra
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 418

ID edificio 1800034

Località LUCCIANO

Via

VIA LECCETO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani		Annessi N	Ю
		Tipo copertura	-
Uso piano terra	Deposito	Stato copertura	-
Uso primo piano		Tipo gronde	-
Uso secondo piano		Tipo murature	-
Uso terzo piano		Stato murature	-
Uso piani superiori		Tipo infissi	-
		Stato infissi	-
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	-
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	-
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	-



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 419

ID edificio 277

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	in pietra
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 420

ID edificio 274

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	i 2 Annessi		Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 421

ID edificio 401

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3		Annessi	Autorimessa e deposito
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Turistico-ı	ricettiva	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Turistico-ı	icettiva	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Turistico-ı	icettiva	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	N	0	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato N	O	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 422

ID edificio 401

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Turistico-ricettiva	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Turistico-ricettiva	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Turistico-ricettiva	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 423

ID edificio 408

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 423

ID edificio 409

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 424

ID edificio 1800009

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione CHIESA

Stato di occupazione --

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 425

ID edificio 411

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 426

ID edificio 266

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi Tipo copertura	NO A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 426

ID edificio 267

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 426

ID edificio 268

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 426

ID edificio 269

Località **LUCCIANO**

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenzial	le	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenzial	le	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	1	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO		Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 427

ID edificio 264

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 427

ID edificio 265

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Deposito A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
•		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto Presenza di seminteri	NO rato NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 428

ID edificio 262

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 428

ID edificio 263

Località **LUCCIANO**

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 429

ID edificio 257

Località LUCCIANO

Via

VIA DI CARRAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
		Manomissioni murari	
Presenza di seminter			
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 430

ID edificio 1129

Località LUCCIANO

Via

VIA MOLINA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi N	0
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 431

ID edificio 1125

Località LUCCIANO

Via

VIA BALDI PAPINI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 432

ID edificio 1126

Località LUCCIANO

Via

VIA BALDI PAPINI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Autorimessa
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Resider	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Resider	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 433

ID edificio 975

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A una falda
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 433

ID edificio 976

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 433

ID edificio 977

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 433

ID edificio 978

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A una falda
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 434

ID edificio 974

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
-		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Parzialmente crollate
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 435

ID edificio 979

Località **BURIANO**

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano		Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 436

ID edificio 980

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 437

ID edificio 971

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	4	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Commerciale al dettaglio	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	
Uso terzo piano	Residenziale	Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 438

ID edificio 279

Località LUCCIANO

Via

VIA POGGETTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	3	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 438

ID edificio 280

Località LUCCIANO

Via

VIA POGGETTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 439

ID edificio 286

Località BURIANO

Via

VIA DELLE MOLINA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito e agricolo
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Con lesioni e/o cedimenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
·			Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	0	NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 440

ID edificio 987

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 441

ID edificio 281

Località LUCCIANO

Via

VIA POGGETTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	3	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 441

ID edificio 282

Località LUCCIANO

Via

VIA POGGETTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 441

ID edificio 283

Località LUCCIANO

Via

VIA POGGETTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter		Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 441

ID edificio 284

Località LUCCIANO

Via

VIA POGGETTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 442

ID edificio 1007

Località BURIANO

Via VIA BARTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 442

ID edificio 1008

Località BURIANO

Via VIA BARTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	М
		Tipo copertura	-
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura -	-
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	-
Uso secondo piano		Tipo murature -	-
Uso terzo piano		Stato murature	-
Uso piani superiori		Tipo infissi	-
		Stato infissi -	-
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi -	-
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari -	-
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato -	-



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 442

ID edificio 1009

Località BURIANO

Via

VIA BARTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 443

ID edificio 1010

Località BURIANO

Via

VIA BARTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	3	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 444

ID edificio 1011

Località BURIANO

Via VIA BARTOLI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	е	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	е	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO		Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO		Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 445

ID edificio 1013

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 446

ID edificio 1014

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	3		Annessi	NO
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano	Reside	nziale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 447

ID edificio 1017

Località BURIANO

Via

VIA REGNO DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 448

ID edificio 1021

Località **BURIANO**

Via

VIA REGNO DI BURIANO

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Non rilevabile
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 449

ID edificio 1024

Località **BURIANO**

Via

VIA REGNO DI BURIANO

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2		Annessi Tipo copertura	NO Composita
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 450

ID edificio 1023

Località BURIANO

Via

VIA REGNO DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	A padiglione
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
,			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 451

ID edificio 994

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 452

ID edificio 1039

Località BURIANO

Via

VIA LEONARDO DA VINCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi N	Ю
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	-
		Stato infissi	-
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	-
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	-
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	-



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 453

ID edificio 1040

Località BURIANO

Via

VIA LEONARDO DA VINCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 454

ID edificio 1029

Località BURIANO

Via

VIA LEONARDO DA VINCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2		Annessi	NO
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenz	ziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenz	ziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	ſ	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato i	OV	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 455

ID edificio 1029

Località BURIANO

Via

VIA LEONARDO DA VINCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
•		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 456

ID edificio 993

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Autorimessa A due falde
Uso piano terra	in ristrutturazione	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	in ristrutturazione	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso terzo piano		Chaha maamahama	
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato SI	Manomissioni murari	Sostituzione di materiali originali
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 457

ID edificio 999

Località BURIANO

Via

VIA FISSA O MADONNONE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO NO	Elementi decorativi Manomissioni murari	
Presenza di seminterra	ato NO	iviariorilissiorii filulari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 458

ID edificio 998

Località BURIANO

Via

VIA FISSA O MADONNONE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Agricola e funzioni conne	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 459

ID edificio 997

Località BURIANO

Via

VIA FISSA O MADONNONE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	NO A una falda
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 460

ID edificio 996

Località **BURIANO**

Via

VIA FISSA O MADONNONE

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	NO	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 461

ID edificio 999

Località BURIANO

Via

VIA FISSA O MADONNONE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 462

ID edificio 1002

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenzia	ıle	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenzia	ıle	Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto	NO)	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO)	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO)	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 463

ID edificio 1800038

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Deposit	0	Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	O	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 464

ID edificio 1028

Località BURIANO

Via

VIA LEONARDO DA VINCI

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 465

ID edificio 1004

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	3		Annessi	Autorimessa e deposito
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano	Reside	nziale	Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 466

ID edificio 1003

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	3		Annessi	Autorimessa e deposito
			Tipo copertura	
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano	Reside	nziale	Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 467

ID edificio 183

Località BURIANO

Via VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 467

ID edificio 184

Località BURIANO

Via VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO A dua falda
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 467

ID edificio 186

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	3	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano Uso terzo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
•		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	ato NO	Manomissioni murar	Modifica forma delle forature
Presenza di sottotetto	NO NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 468

ID edificio 186

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	3		Annessi	Deposito A due falde
	Б		Tipo copertura	
Uso piano terra	Reside	enziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Reside	nziale	Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
·			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Infissi di tipologia e materiali moderni
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	Modifica forma delle forature
Presenza di sottotette	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 469

ID edificio 182

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residen	ziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residen	ziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	I	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 470

ID edificio 187

Località BURIANO

Via VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione non verificabile

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 471

ID edificio 189

Località BURIANO

Via

VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 472

ID edificio 999998

Località BURIANO

Via

VIA DI BURIANO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani		Annessi	NO
		Tipo copertura	Non rilevabile
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	Non rilevabile
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	Non rilevabile
Uso terzo piano		Stato murature	Non rilevabile
Uso piani superiori		Tipo infissi	Non rilevabile
		Stato infissi	Non rilevabile
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 473

ID edificio 171

Località BURIANO

Via

VIA DEL POLLAIOLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	3	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 474

ID edificio 173

Località **BURIANO**

Via

VIA DEL POLLAIOLO

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta --

Presenza di sottotetto

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 474

ID edificio 174

Località BURIANO

Via

VIA DEL POLLAIOLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in mattone a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 475

ID edificio 178

Località BURIANO

Via

VIA DEL POLLAIOLO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Deposito e agricolo Composita
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 476

ID edificio 179

Località BURIANO

Via

VIA FISSA O MADONNONE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 477

ID edificio 180

Località BURIANO

Via

VIA FISSA O MADONNONE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Deposito
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 478

ID edificio 181

Località BURIANO

Via VIA TACINAIA

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione non occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi Tipo copertura	Annesso agricolo A padiglione
Uso piano terra	Agricola e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Non rilevabile
		Stato infissi	Non rilevabile
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterr	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 479

ID edificio 919

Località BURIANO

Via

VIA BURIANESE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2		Annessi	Annesso agricolo
			Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Reside	nziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 480

ID edificio 923

Località COLLE

Via VIA DI COLLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 481

ID edificio 924

Località COLLE

Via VIA DI COLLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Numero di piani	2		Annessi	Deposito
			Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residen	ziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residen	ziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano				vista
			Stato murature	Con lesioni e/o fessure
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
			Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto)	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 482

ID edificio 922

Località COLLE

Via VIA DI COLLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. DI CULTO/CAMPANILE/TABERNACOLO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	1	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Terziario di servizio	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano		Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Porte di legno tradizionali a pannello pieno
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 483

ID edificio 1503

Località **COLLE**

Via

VIA DI COLLE

Classificazione di valore:

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cotto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o SI	Modifiche fabbicato	Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 483

ID edificio 1504

Località COLLE

Via VIA DI COLLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2		Anr	nessi	NO
			Tip	o copertura	Composita
Uso piano terra	Reside	nziale	Sta	ito copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Reside	nziale	Tip	o gronde	In cotto
Uso secondo piano			Tip	o murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano			Sta	to murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tip	o infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Sta	to infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Ele	menti decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Ma	nomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 483

ID edificio 1505

Località COLLE

Via

VIA DI COLLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Pavimentato o asfaltato

Numero di piani	2	Annessi	NO
-		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminterra	ato NO	Manomissioni murari	

Modifiche fabbicato

Aggiunta di tettoie o coperture



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 484

ID edificio 1511

Località COLLE

Via

VIA FONTEMORANA E SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Numero di piani	3	Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano	Residenziale	Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	ON C	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 485

ID edificio 1800039

Località COLLE

Via

VIA FONTEMORANA E SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione --

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani			Annessi	NO
			Tipo copertura	
Uso piano terra			Stato copertura	
Uso primo piano			Tipo gronde	
Uso secondo piano			Tipo murature	
Uso terzo piano			Stato murature	
Uso piani superiori			Tipo infissi	
			Stato infissi	
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	0	NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti

SCHEDA N. 486

ID edificio 931

Località COLLE

Via

VIA FONTEMORANA E SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Tipologia superficie scoperta --

Numero di piani		Annessi	NO
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Non rilevabile	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotette	o NO	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 487

ID edificio 932

Località BURIANO

Via

VIA SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

SI

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa e deposito
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	Riquadrature di aperture in pietra o decorate
Presenza di seminterr	rato SI	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 488

ID edificio 933

Località BURIANO

Via

VIA SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Deteriorati o inadeguati
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	o SI	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 489

ID edificio 936

Località BURIANO

Via

VIA SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non verificabile

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	ON C	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 490

ID edificio 935

Località BURIANO

Via

VIA SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Numero di piani	2	Annessi	Autorimessa
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	r ato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotetto	ON C	Modifiche fabbicato	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 491

ID edificio 952

Località COLLE

Via

VIA SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione non verificabile

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Giardino o parco

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 492

ID edificio 925

Località COLLE

Via

VIA DI COLLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione non occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2		Annessi Tipo copertura	Annesso agricolo A due falde
Uso piano terra	Agricol	a e funzioni conne	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Agricol	a e funzioni conne	Tipo gronde	In legno
Uso secondo piano Uso terzo piano			Tipo murature	Prevalentemente in pietra a vista
·			Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori			Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
			Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto		NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato	NO	Manomissioni murari	Tamponamento delle forature
Presenza di sottotetto	0	SI	Modifiche fabbicato	Aggiunta di corpi chiusi in aggetto



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 493

ID edificio 926

Località COLLE

Via

VIA DI COLLE

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	A due falde
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	In cemento
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente in pietra a
Uso terzo piano			vista
		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali con persiane o scuri
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminteri	rato NO	Manomissioni murari	



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 494

ID edificio 951

Località BURIANO

Via

VIA SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

NO

NO

Stato di occupazione occupato

Presenza di seminterrato

Presenza di sottotetto

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani	2	Annessi	Annesso agricolo
		Tipo copertura	Composita
Uso piano terra	Residenziale	Stato copertura	Senza deterioramenti
Uso primo piano	Residenziale	Tipo gronde	misto
Uso secondo piano		Tipo murature	Prevalentemente intonacate
Uso terzo piano		Stato murature	Senza deterioramenti
Uso piani superiori		Tipo infissi	Finestre tradizionali senza sistemi di oscuramento
		Stato infissi	Senza deterioramenti
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	

Manomissioni murari --



Classificazione di valore degli edifici esistenti



SCHEDA N. 495

ID edificio 1800040

Località BURIANO

Via

VIA SPAZZAVENTO

Classificazione di valore: 3

Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale

Caratteristiche del fabbricato:

Descrizione UNIT. VOL. CIVILE/SOCIALE/AMMINISTRATIVO

Stato di occupazione occupato

Tipologia superficie scoperta Sterrato

Numero di piani		Annessi NO)
		Tipo copertura	
Uso piano terra	Annesso agricolo	Stato copertura	
Uso primo piano		Tipo gronde	
Uso secondo piano		Tipo murature	
Uso terzo piano		Stato murature	
Uso piani superiori		Tipo infissi	
		Stato infissi	
Presenza di orto	NO	Elementi decorativi	
Presenza di seminter	rato NO	Manomissioni murari	
Presenza di sottotett	o NO	Modifiche fabbicato	